

Queue Number

2707361

Transaction Date

02 Sep 2026, 16:34:13

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

73927406 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	KNAMB8124G*****
Specification	GCC Specification
Make	Kia
Model	Carnival
Model Year	2016
Color	Blue
Mileage	118543 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , BODY FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR COVERED MUDDY OILY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , GRILL PORTION CRACK , SKIRT MISSING	دعامية
01.F Trunk	BUTTON DAMAGED , LEFT SIDE SKIRT DAMAGED	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION GETTING RUSTY,OK	الشاسيه
--------------	----------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED, SHAKING, OIL SUMB DENT	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION CUT	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED, GETTING RUSTY, JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	REAR LEFT HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Axle	BOOT CUT	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	LOW COOLING , GRILL PORTION CRACK	المكيف
11.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوى والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae