



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>16 Nov 2022, 11:27:04</b>
Transaction Number	<b>13374547 (CC10009)</b>	Queue Number	<b>623082</b>



Chassis Number	<b>JTJHY00W6L4325469</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Lexus</b>
Model	<b>LX 570</b>
Model Year	<b>2020</b>
Color	<b>Black</b>
Mileage	<b>108854 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A AC Condition	OK	المكيف
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022.	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
<b>04 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
04.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
<b>05 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
05.A Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
05.B Pillars	REAR RIGHT SIDE PILLAR ROOFRAIL DOOR POST QUARTER PANEL REPAIARED	القوائم

DEFECT	REMARKS	
05.C Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
<b>06 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
06.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
<b>07 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.