CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906070
Transaction Date	28 Oct 2026, 10:11:09
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	55211276 (CC10006) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JN1FN61C94*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2004
Color	Grey
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAIRED REPAINTED,MINOR DENTS SCRATCHES,FADED PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	BACK PANEL ,QUARTER PANEL REPAIRED. UNDER FLOOR RUST PROOFED, MUDDY, PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Other	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	اخري
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED DENT GETTING RUSTY.	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2021 CRACK EXPIRED,RIGHT 2024 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Steering Box	LEAK	جهاز المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القياده
10.D Sun Visor	LEFT SIDE MISSING	حاجب الشمس
10.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.F Door Panel	PORTION DAMAGED WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT PORTION DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae