

Queue Number

2670451

Transaction Date

21 Aug 2026, 16:55:50

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

72494131 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	2GKALMEK8H*****
Specification	Imported
Make	GMC
Model	Terrain
Model Year	2017
Color	White
Mileage	96193 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	LEFT SIDE REPAINTED , REFITTED , REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	REAR SKIRT PORTION LOOSE	دعامية
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS SLIGHTLY BEND PORTION DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL WET PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
-----------------	----------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED , CRACK	الاطار الخلفي
06 Lights		
06.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Suspension System		
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	16:39	Start Time:
وقت الانتهاء:	16:45	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	226	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 29373836	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	25-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	23-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	25-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Vehicle Testing Alaweer المتكاملة لفحص المركبات العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	6 min 5 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	2GKALMEK8H6136459	Chassis No.:
نوع المركبة:	GMC جي إم سي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	TERRAIN تيرين	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	154807 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Canada كندا	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2268 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1748 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2017	Model Year:
قوة المحرك:	182	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 6 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 5 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 8 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 133 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Tire الأطوار CHANGE REAR RIGHT SIDE	Uneven wear غير متجانس	Major رئيسي
Tire الأطوار CHANGE REAR LEFT SIDE & FRONT RIGHT SIDE EXPIRED (14, 21)	Date of manufactured tampered or expired تاريخ الصناعة مزور أو منتهي الصلاحية	Major رئيسي

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلف في حجم المحرك	4200	2400	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT LEFT SIDE FRAME MEMBER OUTER MINOR DENT,

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 837	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 29373836	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 25/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 25/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Ashraf Ali Tamimulansary اشرف على	تم الاستلام من :