CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2949912
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:18:39
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	24956977 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	SCBBR93W97*******
Specification	Imported
Make	Bentley
Model	Continental
Model Year	2007
Color	Grey
Mileage	183424 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	12

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS FULLY MUDDY PORTION DENT RUST PROOFED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT CRACKED	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED,SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.I Trunk	MISALIGN,REFITTED	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR RIGHT SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED, FRONT COVERED MUDDY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT SWITCH PORTION MISSING	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	DAMAGED	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A AC Condition	OK	المكيف
10.B Dash Board	LEATHER PORTION FADED	لوحة القياده
10.C Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
10.D Sun Visor	LEFT SIDE COVER LIGHT MISSING ,RIGHT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
10.E Door Panel	PORTION CRACKED	لوحة بطانة الباب
10.F Gear Shifting Lever	DUST COVER PORTION DAMAGED,KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.G Engine Start Button	REMOTE WORN OUT ,SWITCH FADED	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Start Time:	18:20	وقت البدء:
End Time:	18:30	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	242	رقم التذكرة:
Attempt No.:	2	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	5 SHA 2026 29913061	رقم الشهادة:
Inspection Date:	19-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	17-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	19-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Shamil شامل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Shamil Muhaisnah شامل محيصنه	مركز الفحص:
Total Time Taken:	9 min 36 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	SCBBR93W978043432	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	BENTLEY بنتلي	نوع المركبة:
Vehicle Model:	CONTINENTAL كونتنينتال	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Gray رمادي	اللون:
Driving Direction:	Left Hand Side يسار	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	183420 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United Kingdom المملكه المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NIL	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2200 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1700 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2007	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	12	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Thank you for protecting the environment. / شكراً لك لحماية البيئة.

2.1 ton / طن | 4 | 8 | 12+

This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً في 12 شهر)

8337 KM / كم	858 L / لتر	3441 AED / درهم	2.1 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

REAR RIGHT SIDE WHEEL ARC, QUATOR PANEL ,EXTENTION, BACK PANEL REPAIRED ,,

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	24924	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29913061	رقم المعاملة :
Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	70 AED Paid On 19/10/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 19/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Abdulrahman Mohammed Abdulrahman عبدالرحمن محمد عبد الرحمن	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.