CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2972527
Transaction Date	11 Nov 2026, 13:47:53
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	15283970 (CC10008) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	W1WV0GEZXP*******
Specification	GCC Specification
Make	Mercedes
Model	V class
Model Year	2023
Color	Black
Mileage	55369 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH REFITTED,RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR LEFT SIDE PORTION DENTS	أبواب
01.D Floor	RUNNING BOARD DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA /OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK ,REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY ,ABNORMAL NOISY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Propeller Shaft	FLANGE RUBBER CRACK	ناقل الحركة
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026 WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026,LEFT SIDE WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING MESSAGE SHOW ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A AC Condition	OK,GRILL PORTION DAMAGED,FRONT MIDDLE RIGHT SIDE GRILL BLOWER NOT WORKING,SWITCH PORTION FADED	المكيف
08.B Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE SWITCH DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
08.C Audio	SWITCH PORTION FADED	صوتيات
08.D Sun Visor	LEFT SIDE LOOSE FIX BY MAGNET	حاجب الشمس
08.E Door Panel	PORTION GETTING WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.G Engine Start Button	PANEL WORN OUT	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae