

Queue Number

2852183

Transaction Date

12 Oct 2026, 09:48:16

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

31711349 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	4T1BE32K34*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2004
Color	Brown
Mileage	223940 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REAPINTED & RIGHT SIDE PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , DENT SCRATCHES , PORTION FADED GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR MINOR DENT , MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , DAMAGE FIX BY CABLE WIRE	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED , REPAINTED PORTION REPAIRED , MISALIGN	غطاء المحرك
01.H Door Handle & Lock	OUTER LOCK COVER DAMAGE	مقابض الأبواب والأقفال
01.I Sign of front accident	BUMPER FRAME , INNER FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL , BUMPER FRAME REPAIRED , DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASIS END REPAIRED , DENT THICK MUDDY	الشاسيه
02.B Chassis Number	LEFT SIDE CHASSIS EXTENSION END REPAIRED , DENT	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	UPPER MOUNT BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MUDDY	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FABRIC WORN OUT , FRONT BOTH SIDE SEAT HAVE PLAY	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MINOR JERKING , SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2022 CRACK & RIGHT SIDE 2025 DAMAGE	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LEFT SIDE BRACKET DAMAGE , LENS FADED & DAMAGE	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	CRACK	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CRACK	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	LOW LEVEL SIGN OF LEAKING	زيت المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX LOCK DAMAGE PORTION WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	RIGHT SIDE INNER COVER MISSING	المرايا
11.C AC Condition	NOT COOLING , VENT ADJUSTABLE SWICTH DAMAGE	المكيف
11.D Roof Light	NOT WORKING , PORTION WORN OUT	أنارة السقف
11.E Power Window Switch And Glass	MAIN SWICTH BUTTON GETTING FADED , FRONT RIGHT SWICTH NOT WORKING , REAR LEFT SIDE SWICTH DAMAGE	مفتاح النافذه و الزجاج
11.F Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
11.G Dash Board	PORTION WORN OUT , GLOVE BOX WORN OUT	لوحة القيادة
11.H Roof Ceiling	FABRIC LOOSE , GRAB HANDLE OUTER COVER MISSING	بطانه السقف
11.I Sun Visor	RIGHT SIDE MIRROR COVER DAMAGE	حاجب الشمس
11.J Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب

Condition	Remarks	الحالة
11.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.L Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

12 Engine Cooling System

نظام تبريد المحرك

12.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد
-------------------	-------	--------------

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae