



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	12 Jan 2022, 17:52:18
Transaction Number	42490280 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	LUCCR2627G3407650
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Honda
Model	Accord
Model Year	2016
Color	Silver
Mileage	227226 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAIRED, REPAINTED & REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED, LEFT SIDE REPAINTED	مدكار
01.B Doors	LEFT SIDE FRONT REPAIRED, REPAINTED & REAR REPAINTED	أبواب
01.C Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED	الارضية
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS & SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	REPAINTED & MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REPAIRED & REPAINTED	غطاء المحرك
01.G Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
02 Interior Condition		الحالة الداخلية
02.A Dash Board	CONSOLE BOX COVER LOOSE	لوحة القيادة
02.B Mirror	OK	المرابا
02.C Audio	DISPLAY DAMAGED	صوتيات
02.D AC Condition	OK	المكيف
03 Lights		الاضاءة

DEFECT	REMARKS	
03.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
03.B Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
04 Chassis Condition		الشاصي
04.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	OIL LEAK	الجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Steering Condition		المقود
06.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021/2020 CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018/2020 CRACKED	الاطار الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
09 Engine Condition		المحرك
09.A Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.