

Queue Number

2836151

Transaction Date

05 Oct 2026, 12:32:28

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

37372465 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	1GNDT13S95*****
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Trailblazer
Model Year	2005
Color	Black
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR BOTH SIDE & FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES,PORTION RUSTY PORTION FADED.	الصبغ
01.C Rusty	UNDER PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT MUDDY .	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,SCRATCHES .	دعامية
01.F Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , MISALIGN	غطاء المحرك
01.G Trunk	NOT OPENING	صندوق
01.H Sign of front accident	BUMPER FRAME , FENDER INNER FRAME , LOWER RADIATOR SUPPORT BEND REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS CREPAIRED DENT CHASSIS FRAME RUSTY MUDDY .	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED . PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION CRACK	حالة المقاعد
---------------------	---------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Modification	CUT REWELDED	تعديلات
-------------------	--------------	---------

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 EXPIRED CRACK , WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 EXPIRED , REAR RIGHT SIDE FUNCTURE	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED , BRACKET REPAIRED BY CABLE WIRE	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION LOOSE SIGN OF SCRATCHES	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطناير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	REAR LEFT SIDE CONTROL ARM BAR BEND , FRONT BUSHES CRACK	ازرع
10.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION LOOSE , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR DAMAGE , PORTION LOOSE	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
11.E Audio	RADIO ATENNA MISING	صوتيات
11.F Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
11.G Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	DAMAGE.PARTS REMOVED.	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae