



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 19869954	Plate Category	:
Transaction Date	: 31 MAY 2020 11:34:57	Plate Number	:
Queue Number	: 180745	Import Doc. Ref.	: 48472 EA
Chassis Number	: YV1AS565681048472	Manufacturer/Model	: VOLVO/S 80
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 171212

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
		B/S HEAD LIGHT FADED
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TIRE DOT:2016,17,CRACK
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصيغ
		BODY PAINT FADED & SCRATCHES
05.03 - Doors		الابواب
		FRT LHS DOOR INNER HANDLE NOT WORKING
06 General Items		الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		ENGINE NOICE
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجير
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
		A/C NOT COOLING
09.25 - Body Repainted		أثر صيغ في المركبة
		BODY PORTION REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط