

Queue Number 2757379

Transaction Date 16 Sep 2026, 14:49:35

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
82040914 (CC10008) (CC10008)

Vehicle Details

Chassis Number	MF3PB8126P*****
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Creta
Model Year	2023
Color	White
Mileage	153868 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAINTED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAINTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Roof	PORTION RUSTY	السقف
01.F Bonnet	REPAINTED PORTION REPAINTED	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of back accident	REAR RIGHT SIDE BACK PANEL DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis Extension	REAR RIGHT SIDE CHASSIS EXTENSION END BRACKET DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA /OK	الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	COMPONENTS REFITTED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK ,COMPONENTS REFITTED ,OIL PAN MINOR DENT ,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2021 EXPIRED , RIGHT SIDE 2024	الاطار الخلفي
06 Interior Condition		الحالة الداخلية
06.A Other	INTERIOR PARTS GETTING MINOR RUSTY	اخرى
06.B AC Condition	OK	المكيف
06.C Door Panel	MINOR WORN OUT	لوحة بطانة الباب
06.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
07.A Radiator Condition	SIGN OF COOLANT LEAK ,COOLANT LEVEL LOW	حالة المبرد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae