CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906033
Transaction Date	30 Oct 2026, 14:53:53
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	52997988 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1FMEU748X6*******
Specification	Imported
Make	Ford
Model	Explorer
Model Year	2006
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT ROOF,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY PORTION DENT. MUDY OILY .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN STICKER MISSING , VIN AREA GETTING RUSTY.	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION CRACK WORN OUT,SIDE COVER PORTION DAMAGED LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED LEFT SIDE PUNCTURE	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED LEFT SIDE PUNCTURE	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CUT .	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUST.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT.	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED/INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	LOOSE	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	REFITTED	بطانه السقف
11.F Sun Visor	LEFT SIDE MISSING	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	PORTION DAMAGED LOOSE WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT CRACK	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae