

Queue Number 2845229

Transaction Date 14 Oct 2026, 08:22:40

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
17999389 (CC10021) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	MNTBD03S4A*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Pickup
Model Year	2010
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR,SUSPNSION NOT CHECK	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.D Other	(VISUAL INSPECTION ONLY)	اخرى

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
--------------	-------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
-----------------	--------------------------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
O6.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
O6.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
O7.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
O7.B Tail Light	PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
O7.C Fog light	MISSING	كشف الضباب
08 Interior Condition		الحالة الداخليه
O8.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY WATER FLOODED	اخرى
O8.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION FADED	المرآيا
O8.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
O8.D Dash Board	PORTIN CRACKED DAMAGED	لوحة القيادة
O8.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
O8.F Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
O8.G Door Panel	PORTION DAMAGED,LOOSE	لوحة بطانة الباب
O8.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
O8.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09 Battery Condition		حالة البطارية
O9.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae