

Queue Number 2009048

Transaction Date 08 Dec 2025, 15:18:54

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
91520606 (CC10018) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	3MEFM07Z68*****
Specification	GCC Specification
Make	Mercury
Model	Milan
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN STICKER FADED	رقم القاعدة

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED, OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, OIL WET , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition الاطارات

05.A Front Tyre	CRACKED, DAMAGED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	CRACKED, DAMAGED	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
05.C Rims Condition	MINOR DENTS & SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	BOTH SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
06.C Indicator & Hazard light	LEFT SIDE FENDER LIGHT DAMAGED	الاشارات
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B Mirror	LEFT SIDE DAMAGED	المرايا
09.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
09.D Audio	SCREEN FADED	صوتيات
09.E Dash Board	LOOSE	لوحة القيادة
09.F Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae