



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>27 Sep 2022, 13:11:36</b>
Transaction Number	<b>18950666 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>596951</b>



Chassis Number	<b>JTMHU09J8F5103763</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Land Cruiser</b>
Model Year	<b>2015</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>341574 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A AC Condition	REAR LOW COOLING,RIGHT SIDE GRILL DAMAGED & FRONT GRILL ADJUSTER BUTTON MISSING	المكيف
01.B Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
01.C Steering Wheel and control buttons	MINOR WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Front Tyre	LEFT SIDE 2015 CRACKED , EXPIRED &RIGHT SIDE 2019 CRACKED	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2015 CRACKED & EXPIRED	الاطار الخلفي
<b>03 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
03.A Shock Absorber	LEAK,RUSTY	ممتص الصدمات
03.B Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
03.C Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
<b>04 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
04.A Door Handle & Lock	REAR HAND REST HANDLE DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
04.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED EXCEPT ROOF& PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
04.C Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
04.D Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
04.E Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
<b>05 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
05.A Head Light	LEFT SIDE HIGH BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
05.B Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
05.C Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
<b>06 Chassis Condition</b>		<b>النشاصي</b>
06.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY ,OK	النشاصيه
<b>07 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
07.A Wiper Arm &Blade	WATER TANK CAP MISSING	ازرع المساحات والشفرات
<b>08 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
08.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
<b>09 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
09.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
09.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
<b>10 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
10.A Brake Pedal	WEAK	دواسة الفرامل
<b>11 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
11.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.