

Queue Number 2840761

Transaction Date 06 Oct 2026, 15:00:58

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
57579133 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	WAUA2BFD5E*****
Specification	GCC Specification
Make	Audi
Model	S8
Model Year	2014
Color	White
Mileage	228049 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED EXCEPT ROOF MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED / COVER PART MISSING MINOR DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه

03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED , OIL WET , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition	المقاعد
04.A Seat Condition	BACK COVER DAMAGED LOOSE
	حالة المقاعد

05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	JERKING ,REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , HOUSING BOLT MISSING	الحالة النظرية للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2021 EXPIRED , RIGHT SIDE 2022	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	BRACKET REPAIRED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10.C Axle	BOOT LEAK	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS MINOR GETTING RUSTY	اخرى
11.B Mirror	RIGHT SIDE FOLDING NOT WORKING	المرايا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Audio	LCD FOLDING NOISY	صوتيات
11.E Dash Board	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة القيادة
11.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	BOTTLE DIRTY SIGN OF OIL MIX WITH WATER	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae