



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	14 Aug 2022, 16:59:16
Transaction Number	24226869 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	JE4MR62N8HJ709385
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mitsubishi
Model	Pajero
Model Year	2017
Color	Black
Mileage	74286 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	OK	المكيف
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظرى
04 Body		جسم المركبة
04.A Trunk	REPAINTED	صندوق
04.B Bumper	SCRATCHES	دعامية
04.C Paint	BODY PORTION REPAINTED MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
06 Lights		الاضاءة

DEFECT	REMARKS	
06.A Brake Light	LEFT NOT WORK	نور الفرامل
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.