



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	20 Jan 2023, 11:51:51
Transaction Number	50286085 (CC10010)	Queue Number	657715



Chassis Number	4T1BG22K4YU959206
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Camry
Model Year	2000
Color	White
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALLY REPAIRED,REPAINTED,MINOR DENT ,SCRATCHES ,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Fenders	REFITTED	مدكار
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION RUSTY	صدأ
01.D Roof	PAINT PORTION DAMAGED,RUSTY WEAK	السقف
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
01.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.I Floor	PORTION DENT & LEFT SIDE QUATER PANEL,WHEEL ARCH REPAIRED	الارضية
01.J Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,REFITTED OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
03 Transmission Condition		الجير

DEFECT	REMARKS	
03.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظرى
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04 Steering Condition		المقود
04.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
04.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
04.C Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
04.D Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
05 Lights		الاضاءة
05.A Head Light	ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
05.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED	الانارة
06 Interior Condition		الحاله الداخليه
06.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
06.B Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
06.C Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGED	اخرى
06.D Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
06.E Mirror	LEFT SIDE OUTAR COVER DAMAGED	المرايا
06.F AC Condition	NOT CHECK,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
07.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الامامي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
08.B Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.D Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.E Suspension Subframe	SUBFRAME DENT	
09 Seats Condition		المقاعد
09.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
10 Chassis Condition		الشاسي
10.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسيه
10.B Chassis Number	VIN STICKER REFITTED	رقم القاعده

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.



- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.