

Queue Number 2822648

Transaction Date 01 Oct 2026, 14:24:44

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
75746911 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number KL1PJ5C5XD*****
 Specification GCC Specification
 Make Chevrolet
 Model Cruze
 Model Year 2013
 Color Black
 Mileage N/A Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Fenders	FRONT LEFT ,REAR BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED.	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED.	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED COVER PORTION CUT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Roof	LEFT SIDE RAIL REPAINTED.	السقف
01.H Pillars	LEFT SIDE PILLAR ROCKER PANEL REPIARED.	القوائم
01.I Trunk	REPAIRED REPAINTED ,NOT OPEN	صندوق
01.J Sign of side accident	LEFT SIDE RUNNING BOARD WHEEL ARCH REPAIRED ,DENT .	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.K Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT PORTION REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	CHASSIS COVERED PORTION DENT MUDDY ,OILY , CHHECKED ONLY VISIBLE AREA , REAR LEFT OUTR SKIRT MINOR DENT .	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY .	دسك و طنايبير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT.	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
11.B Dash Board	PORTION LOOSE.	لوحة القيادة
11.C Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.D Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae