

Queue Number 2408783

Transaction Date 25 May 2026, 10:56:26

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
91470422 (CC10006) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number JN6BE6BS4E*****
 Specification GCC Specification
 Make Nissan
 Model Urvan
 Model Year 2014
 Color
 Mileage 447461 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES,PORTION RUSTY,PORTION FADED	الصبغ
01.B Floor	BACK PANEL REPAIRED	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.D Windshield	FRONT SPOT CRACKED	زجاج

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	OK	الشاسية
--------------	----	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	REFITTED, OIL WET, PARTSGETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED & REAR SEAT MISSING	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, LEAK, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------

05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
----------------	-----------	----------------

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK, WEAK	ممتص الصدمات
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	CENTER MIRROR MISSING	المرآيا
10.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.D Sun Visor	LEFT SIDE DAMAGED	حاجب الشمس
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	DUST COVER PORTION DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae