



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>18 Jul 2022, 17:22:14</b>
Transaction Number	<b>94590314 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JN1KESY61U0147420</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Patrol</b>
Model Year	<b>0</b>
Color	<b>Grey</b>
Mileage	<b>201511 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>Japan Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY RUST PROOFED	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION FAIREWALL REPAIRED & FRONT JOINT AREA DETECH	الارضية
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
02.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
02.B FLOOR Matting	LOOSE	فرش الأرضيه
02.C Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظرى
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>04 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
04.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED,RIGHT SIDE PUNCHER	الاطار الخلفي
04.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
<b>05 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
05.A Tail Light	REAR RIGHT SIDE TAIL LIGHT COVER DAMAGED	الانارة
05.B Head Light	ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.B Arms	CONTROL ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06.C Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
<b>07 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
<b>08 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
08.A Modification	MODIFIED REFITTED	تعديلات
08.B Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK & MINOR OIL LEAK,MODIFIED	حالة المحرك النظرى
08.C Other	AIR INTAKE MODIFIED	اخرى
08.D Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسى
<b>09 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
09.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS DENT REAR BOTH SIDE BEND & BULGED	الشاسيه
09.B Chassis Number	MANUFACTUR STICKER MISSING ON DOOR, CHASSIS CHECKED ON FRAME . CLEAN FRAME NUMBER FOR RECHECK	رقم القاعدة
<b>10 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
10.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
<b>11 Exhaust System</b>		<b>نظام العادم</b>
11.A Modification	EXHAUST MODIFIED	تعديلات
<b>12 Engine Cooling System</b>		<b>نظام تبريد المحرك</b>
12.A Coolant tank	COOLANT SYSTEM MODIFIED	خزان التبريد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.