CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3001580
Transaction Date	17 Nov 2026, 14:28:13
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	50613646 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JS3TD54V27*******
Specification	GCC Specification
Make	Suzuki
Model	Vitara
Model Year	2007
Color	--
Mileage	160589 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION MINOR DENT	الارضية
01.E Roof	RAIL COVER PART MISSING	السقف
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REFITTED,LUGGAGE SHADE MISSING	صندوق
01.H Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION GETTING RUSTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	DIRTY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	GEAR FAULT JERKING DELAYT SHIFTING PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR GETTING FADED	المرايا
09.C AC Condition	NO COOLING,SWITCH PANEL NOT WORKING PROPERLY	المكيف
09.D Dash Board	GLOVE BOX LOCK DAMAGED	لوحة القياده
09.E Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
09.F Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae