CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2949388
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:19:12
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	62402495 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	1FTEW1E58J*******
Specification	Imported
Make	Ford
Model	F 150
Model Year	2018
Color	Red
Mileage	116579 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR PORTION DENT REAR ARCH REPAIRED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Pillars	LEFT SIDE C/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.G Door Handle &Lock	REAR RIGHT SIDE HANDLE LOCK COVER DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident	FROTN BUMPE FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR RIGHT SIDE CHASSIS BEND LEFT SIDE OUTER DENT, FRONT RIGHT SIDE OUTER MOUNT CRACK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B DIFFERENTIAL	REAR LEAK	الدفرنشل
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE ,REAR LEFT SIDE SWITCH BUTTON PORTION DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Air Bag	REFITTED	وسائد هوائية
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae