



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	21 Sep 2021, 12:53:40
Transaction Number	54650424 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WAUMV44E98N001594
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Audi
Model	A8
Model Year	2008
Color	Black
Mileage	101237

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE SLIGHTLY REPAINTED	مدكار
01.B Paint	DENTS & SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR COVERD	الارضية
01.E Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Other	OK	اخرى
04 Engine Condition		المحرك
04.A Other	OK	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	SIGN OF LEAK	الجير
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Other	OK	اخرى
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
08.B Other	OK	اخرى
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
10 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
10.A Other	SLYDING ROOF NOT WORKING	اخرى
10.B Mirror	AUTO NOT WORKING	المرآيا
10.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.