

Queue Number 2878655

Transaction Date 17 Oct 2026, 12:14:28

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
47356098 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	JTMHU01J7M*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	2021
Color	White
Mileage	58832 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR MUDDY DIRTY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	PORTION REPAIRED REPAINTED REFITTED,INNER COVER PART MISSING	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME REPAINTED MUDDY DIRTY GETTING RUSTY PORTION BULGED	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OPEN REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER,DRIVER SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2024,RIGHT 2023 CRACK WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES / REAR RIGHT INNER DAMAGED	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08.B Other	SUSPENSION PARTS REPAINTED	اخرى
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CUP HOLDER PANEL PORTION WORN OUT / INTERIOR PARTS REFITTED GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING	المرآيا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
09.E Audio	NOT WORKING	صوتيات
09.F Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
09.G Sun Visor	BOTH SIDE MIRROR LIGHT NOT WORKING,LEFT SIDE BRACKET DAMAGED	حاجب الشمس
09.H Door Panel	PORTION GETTING WORN OUT CRACK	لوحة بطانة الباب
09.I Gear Shifting Lever	KNOB GETTING WORN OUT,SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	13:14	Start Time:
وقت الانتهاء:	13:23	End Time:
رقم الحارة:	04	Lane:
رقم التذكرة:	174	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 29512769	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	09-09-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	08-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	09-09-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Vehicle Testing Alaweer المتكاملة لفحص المركبات العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 44 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	JTMHU01J7M4215632	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	LAND CRUISER لاند كروزر	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	58737 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	1GRC276201	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2600 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1815 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2021	Model Year:
قوة المحرك:	249	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



شكراً لك لحماية البيئة. / Thank you for protecting the environment.



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً في 12 شهر)

 7342 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 756 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 3032 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 1.9 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 1 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 3 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 3 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.28 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 90 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك تختلف في حجم المحرك	5700	4000	
Engine Cylinders Incorrect number of cylinders عدد اسطوانات المحرك يختلف في عدد الأسطوانات	8	6	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

CHASSIS & SUSPENSION PARTS RUST PROOFED.

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: تم الفحص من قبل :	622,837	Transaction Number: رقم المعاملة :	29512769
Service Name: اسم الخدمة :	Registration Test فحص التسجيل	Payment Method: طريقة الدفع :	Cash نقدي
Attempt No.: رقم المحاولة :	1	Total Service Fees: إجمالي رسوم الخدمة :	170 AED Paid On 09/09/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 09/09/2026
Parking Slot No.: رقم الموقف :	--	Received by: تم الاستلام من :	Charlene Almerino Dayag شارلين الميرينو داياج



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

