CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2972549
Transaction Date	11 Nov 2026, 13:47:24
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	83960864 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	1GTN29E08D*******
Specification	GCC Specification
Make	GMC
Model	Sierra
Model Year	2013
Color	Red
Mileage	156574 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	MISALIGN	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS FULLY MUDDY GETTING RUSTY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Pillars	RIGHT SIDE B/PILLAR REPAIRED	القوائم
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY RUST PROOFED, MUDDY PORTION DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	NOT VISIBLE, CHECKED ON STICKER ONLY	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED, REAR ONE SIDE PIPE DAMAGED	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY MUDDY,MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2024 CRACKED & RIGHT SIDE 2025	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES ,HUB COVER MISSIMG	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
08.C Fog light	LEFT SIDE MISSING	كشاف الضباب
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Other	SUSPENSION RUSTY REFITTED	اخري
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Other	HAVE PLY	اخري
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	RIGHT SIDE PORTION DAMAGED ,ADJUSTMENT NOT WORKING	المرايا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Door Panel	PORTION DAMAGED,LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.G Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
11.H Steering Wheel and control buttons	EXTRA COVER	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Engine Start Button	SWITCH LOOSE	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**