CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2998826
Transaction Date	17 Nov 2026, 14:28:37
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	44577785 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY2ND2H*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Armada
Model Year	2017
Color	White
Mileage	80196 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT ROOF,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION GETTING RUSTY(BODY SHAPE CHANGE ARMADA TO PATROL)	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUEBBR DRY CRACK	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION CRACK	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	LEFT SIDE A/PILLAR REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	REFITTED	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD INNER FENDER FRAME REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR CROSS MEMBER CUT REWELDED REPAIRED FRAME PORTION DENT GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	MINOR WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL WET , PARTS GETTING RUSTY , ABNORMAL NOISY	الحالة النظريه للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT BOTH SEATS MINOR LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	LEFT SIDE 2025,RIGHT 2024 CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 WORN OUT CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	REAR CUP HOLDER DAMAGED / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
09.D Door Panel	REAR RIGHT SIDE PORTION CUT	لوحة بطانة الباب

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Certificate Number:	5 MUT 2026 30184571	رقم الشهادة:
Inspection Date:	16-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	15-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	16-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Al Mutakamela Al Qusais Vehicle Testing المتكاملة القصيص لفحص المركبات	مركز الفحص:
Total Time Taken:	9 min 49 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	10:20	وقت البدء:
End Time:	10:30	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	116	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	Z 43845 Dubai Private Z 43845 دبي خصوصي	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	JN8AY2ND2H9007550	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	NISSAN نيسان	نوع المركبة:
Vehicle Model:	ARMADA ارمادا	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	✗ 129061 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:

Previous Odometer Reading:	261505 Kms / كيلومتر	قراءة العداد السابقة:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:
Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	nil	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2800 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2200 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2017	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Your immediate action to protect Dubai environment is required / اتخذ إجراءات فورية لحماية بيئة دبي



This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

129061 KM / كم	13280 L / لتر	53253 AED / درهم	31.8 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.14 %	6 %	5 %	2 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
222 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

VEHICLE FACE LIFTED ,HOOD,RAD/PANEL,BULK HEAD REPAIRED,FENDER FRAME REPAIRED, RHS FRONT BODY MOUNTING AREA MINOR DENT ,DO WHEEL ALIGNMENT

Odometer Record
Replace Events Date

16/11/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	0165,0372,0372,0372	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30184571	رقم المعاملة :
Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 16/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 16/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Mary Jaica Letaban Adona ماري جايكا لتابان ادونا	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.