

Queue Number 2841760

Transaction Date 07 Oct 2026, 14:14:19

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
34498817 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	WBAKU2104G*****
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	X6
Model Year	0
Color	Unknown
Mileage	207236 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE FIBER PAINT NOT CHECK REFITTED,RIGHT SIDE PORTION CRACK	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT ROOF,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,MINOR SCRATCHES	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REAR SWITCH MELTED DAMAGED,COMPARTMENT COVER LOCK HANDLE LOOSE	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
01.K Vehicle Year Model	2016	سنة صنع المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED DENT / BEND GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	FRONT LEFT SEAT SIDE COVER LOOSE,BOTH SIDE BACK COVER DAMAGED PART MISSING,CENTER HEADREST MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED , OIL WET	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2025,RIGHT 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Hand Brake	SWITCH SIGN OF CRACK	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES CRACK	ازرع
09.B Other	SUSPENSION PARTS REFITTED	اخرى
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	CENTER CUP HOLDER SLIDING COVER DAMAGED / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR BACK COVER PORTION LOOSE	المرآيا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	REAR BOTH SIDE CURTAIN HANDLE DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Dash Board	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة القيادة
10.F Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
10.G Sun Visor	LEFT SIDE MINOR LOOSE	حاجب الشمس
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	WATER LEVEL LOW	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae