CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877746
Transaction Date	20 Oct 2026, 13:49:35
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	11288976 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	6T1BE32K25*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2005
Color	Grey
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.G Vehicle Color	BLACK	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT CHASSIS END REPAIRED DENT CHASSIS COMPLETE OILY MUDDY.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025.	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	RUSTY	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	PARTS RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT.	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
10.B Mirror	LOOSE PORTION FADED.	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
10.D FLoor Matting	CENTER CONSOLE BOX DAMAGED..	فرش الأرضيه
10.E Dash Board	PORTION LOOSE. CRACKED .	لوحة القياده
10.F Roof Ceiling	PORTION CUT ,PORTION LOOSE.	بطانه السقف
10.G Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
10.H Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
10.I Door Panel	WORN OUT PORTION DAMAGED. .	لوحة بطانة الباب
10.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae