

Queue Number 2797284

Transaction Date 24 Sep 2026, 13:07:56

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
66894662 (CC10013) (CC10013)

Vehicle Details

Chassis Number 1C4RJFBG0D*****
 Specification GCC Specification
 Make Jeep
 Model Grand Cherokee
 Model Year 2013
 Color Black
 Mileage 194943 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION CRACK	دعامية
01.E Trunk	AUTO NOT WORKING	صندوق
01.F Fuel Tank	LEAK	خزان الوقود
01.G Vehicle Color	GRAY	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY DIRTY OILY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	UPPER COVER MISSING	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK , MUDDY REFITTED , PARTS GETTING RUSTY ABNORMAL NOISY MISFIRING SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED / HEADREST DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	------------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطمابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY / CENTER CONSOLE BOX WORN OUT	اخرى
10.B AC Condition	NOT WORKING PROPERLY , GRILL PORTION WORN OUT	المكيف
10.C Audio	FADED	صوتيات
10.D Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
10.E Roof Ceiling	GLASS BOX MISSING	بطانه السقف
10.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Sunroof	SLIDING CURTAIN DAMAGED	فتحت سقف
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	OIL MIX WITH WATER	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

