CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2936975
Transaction Date	02 Nov 2026, 16:52:52
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	32930254 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	LJ12EKS36E*******
Specification	GCC Specification
Make	JAC
Model	J6
Model Year	2014
Color	Silver
Mileage	139679 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION CRACK	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Door Handle &Lock	FRONT RIGHT SIDE,REAR LEFT LOCK KNOB MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COVERED DIRTY MUDDY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Mount	MOUNT RUBBER DRY CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK , MISFIRING , SHAKING ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Belt	REAR LEFT ,MIDDLE RIGHT SIDE STUCK NOT WORKING	حزام الأمان
05 Exhaust System		**نظام العادم**
05.A Other	MINOR DENT / CUT REWELDED	اخري

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	GEAR FAULT / JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT WORN OUT	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR GETTING FADED	المرايا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
11.E Power Window Switch And Glass	MAIN SWITCH PANEL LOOSE,FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.F Dash Board	PORTION DAMAGED,EXTRA COVER	لوحة القياده
11.G Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
11.H Sun Visor	BOTH SIDE LOOSE,RIGHT MIRROR LIGHT NOT WORKING	حاجب الشمس
11.I Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE,REAR RIGHT SIDE SPEAKER COVER DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	LOOSE	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30101990	رقم الشهادة:
Inspection Date:	07-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	06-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	07-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	10 min 14 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	10:17	وقت البدء:
End Time:	10:27	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	130	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Change possession:	72195627	نقل حيازة:
Chassis No.:	LJ12EKS36E4406289	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	JAC جاك	نوع المركبة:
Vehicle Model:	J6 جيه 6	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Silver فضي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	139679 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	China الصين	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	DAE004691	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2500 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1616 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2014	سنة التصنيع:
Horsepower:	147	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	7	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0 %	16 %	10 %	7 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
24 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Battery البطاريه	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
FIX BATTERY CLAMP		
Park and Tail lamps الأضائه الخلفيه وانوار الوقوف	Bulb busted المصباح لا يعمل	Major رئيسي
FIX FRONT LEFT PARK LIGHT		
Engine المحرك	Misfiring إخفاق في المحرك	Major رئيسي
REPAIR ENGINE MISFIRING		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

AVOID UNDER BODY RUSTY

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48199	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30101990	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 07/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 07/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.