



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	27 Sep 2022, 13:33:36
Transaction Number	89245851 (CC10006)	Queue Number	597015



Chassis Number	SALLSAAD4DA771584
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Range Rover
Model	Sport
Model Year	2013
Color	Red
Mileage	85283 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	PORTION REPAIRED REPAINTED. REAR BOTH SIDE PORTION REPAIRED REPAINTED.	مدكار
01.B Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.C Paint	BODY PORTION REPAIRED REPAINTED .MINOR DENTS SCRATCHES.	الصبغ
01.D Doors	RREPAINTED.PORTION REPAIRED .	أبواب
01.E Bonnet	PORTION REPAIRED REPAINTED.	غطاء المحرك
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK.	حالة الجير النظري
03 Exhaust System		نظام العادم
03.A Modification	CATELIC CONVERTOR CUT & REWELDED.	تعديلات
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACK,	ازرع
04.B Ball Joint	BOOT CUT.	مفصل كروي

DEFECT	REMARKS	
05 Chassis Condition		الشاسي
05.A Chassis	OK ,CHASSIS GETTING RUSTY.	الشاسيه
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Other	WATER TANK CAP MIASSING	اخري
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Mirror	LEFT SIDE NOT WORKING PROPERLY.	المرايا
08.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
08.C Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
08.D Sunroof	NOT WORKING.	فتحت سقف
09 Seats Condition		المقاعد
09.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
10 Tires and Rims Condition		الاطارات
10.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021.	الاطار الامامي
10.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021.	الاطار الخلفي
11 Engine Condition		المحرك
11.A Visual Engine Condition	REFITTED OIL LEAK.	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.