



### Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19031572	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 22 JAN 2020 15:00:00	Plate Number	: 01913 EA
Queue Number	: 137546	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JHMFD1628AS401913	Manufacturer/Model	: HONDA/CIVIC
Engine Number	:	Model Year	: 2010
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: MAROON
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.08 - Power Steering Pump	OIL LEAK	المضخة الهيدروليكية للمقود
03 Brake System		نظام الفرامل
03.06 - Brake Hose And Piping	BRAKE ROTORS RUSTY	نابيب الفرامل
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires	ALL TIRES 2017	الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint	BODY SCRATCH & DENT & PAINT FADED	الصبغ
05.05 - Bumpers	BUMPER MISALIGN	الدعامية
05.09 - Front And Rear Windshields	FRONT WIND SHIELD REPLACED	الزجاج الامامي والخلفي
05.10 - All Glasses	LEFT WINDOWS DEFECTIVE	الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
06 General Items		الاشياء العامة
06.14 - Transmission Condition	OIL LEAK	حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke	OIL LEAK	حالة المحرك - الدخان
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok	OK	النشاصي جيد
09.25 - Body Repainted	PARTLY REPAINTED	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.