

04.B Mount

05.A Floor

TEST CERTIFICATE

كرسي

الارضية

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 18 Nov 2022, 11:31:54

Transaction Number 32726335 (CC10009) Queue Number 625567



Chassis Number W1KZF8EB4MA946512

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Mercedes

Model **E350**

Model Year 2021
Color Blue

Mileage 3496 Km

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification USA Imported

DEFECT REMARKS

| O1 Lights | | الاضاءة |
|------------------------------|--|--------------------------|
| 01.A Warning Light | WARNING LIGHT ON DISPLAY | ضوء تحذير |
| 02 Chassis Condition | | الشاصي |
| 02.A Chassis | CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY OK | الشاسيه |
| 03 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 03.A Spare Tire &Tools | TIRE MISSING | الاطار الاحتياطي و العدة |
| 03.B Front Tyre | BOTH SIDE 2020 | الاطار الامامي |
| 03.C Rear Tyre | BOTH SIDE 2020 | الاطار الخلفي |
| 04 Engine Condition | | المحرك |
| 04.A Visual Engine Condition | SIGN OF MINOR OIL LEAK | حالة المحرك النظرى |

جسم المركبة جسم المركبة عند العرب المركبة عند العرب العرب

MOUNT RUBBER CRACKED

يسم سرنيد

FLOOR PORTION DENT, FENDER CHASSIS FULLY COVERED

CHECKED VISIBLE AREA ONLY

05.B Paint MINOR DENTS SCRATCHES ON BODY

 06 Transmission Condition

| DEFECT | REMARKS | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 06.A Visual Gear Box Condition | ОК | حالة الجير النظرى |
| 06.B Gear Box Mount | MOUNT RUBBER CRACKED | كرسي الجير |
| 06.C Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| 07 Steering Condition | | المقود |
| 07.A Axle | LEAK | اكسلات |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير سارى.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.