CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906045
Transaction Date	29 Oct 2026, 16:27:47
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	63032081 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	5NPEB4AC8B*******
Specification	Imported
Make	Hyundai
Model	Sonata
Model Year	2011
Color	Silver
Mileage	N/A Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE & REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUSTY HOLE , PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.F Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER LOCK COVER DAMAGE	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS RUSTY , PORTION GETTING RUSTY HOLE , PORTION DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
05.A Front Tyre	BOTH SIDE DAMAGE	الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
06.B Brake Light	RIGHT SIDE DAMAGE	نور الفرامل
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
08.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED	المرايا
08.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
08.D Dash Board	PORTION WORN OUT , FUSE BOX COVER MISSING	لوحة القياده
08.E Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
08.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.G Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.H Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
09.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae