



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	26 Jun 2022, 10:19:29
Transaction Number	33591476 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBAKB4101BC631668
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	740 LI
Model Year	2011
Color	White
Mileage	226432 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	OK&CENTER GRILL LEFTSIDE AIR BLOWER NOT WORKING ,BLOWER FAN NOISY	المكيف
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED&RIGHT SIDE OUTER CUT	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الامامي
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظرى
04 Body		جسم المركبة
04.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
05 Seats Condition		المقاعد
05.A Seat Condition	FRONT BOTH SIDE BACK COVER LOOSE	حالة المقاعد
06 Engine Condition		المحرك
06.A Smoke	BLACK SMOKE	دخان

DEFECT	REMARKS	
06.B Visual Engine Condition	OIL LEAK,ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
07 Steering Condition		المقود
07.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.