

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 25 Sep 2021, 17:44:12

Transaction Number 13425794 (CC10006) Queue Number 312309



Chassis Number WAUAFCFC9EN073087

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Audi

Model A6

Model Year 2014

Color White

Mileage 165494 N/A

DEFECT	REMARKS	
O1 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE & REAR LEFT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدکار
01.B Doors	REAR LEFT SIDE REPAINTED	أىماب

O1.C Floor UNDER FLOOR COVERD الارضية
O1.D Bumper REPAINTED عامية

غطاء المحرك PORTION REPAIRED, REPAINTED

O1.F Paint PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON

BOD

الشاصى O2 Chassis Condition

O2.A Chassis OK الشاسيه

O3.A Other OK

O4 Engine Condition المحرك

اخري O4.A Other OIL SUM NUT LEAKING & ENGINE OVER HEAT

O5 Tires and Rims Condition الاطارات

05.A Front Tyre BOTH SIDE 2021 الاطار الامامي

الاطار الخلفي BOTH SIDE 2021

المساحات O6 Wipers and Arms

DEFECT	REMARKS	
06.A Other	WORN OUT	اخري
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	ОК	الاضاءة الرئيسية
07.B Other	ОК	اخري
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS BUSHES CUT	ازرع
10 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
10.A Other	ОК	اخري
10.B Mirror	OK	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.