

TEST CERTIFICATE

Site Number
Transaction Number

04.D Floor

04.E Other

04.F Paint

840-Emirates Auctions 26733605 (CC10013) Transaction Date

25 May 2023, 11:17:25

Queue Number

726291



Chassis Number KL1TJ62Y45B420394

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Chevrolet

Model Aveo

Model Year 2005

Color Red

Mileage **001 Km**

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification

GCC Specification

الارضية

اخري

الصبغ

DEFECT	REMARKS		
01 Transmission Condition		الجير	
01.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق	
01.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECK	حالة الجير النظرى	
02 Engine Condition		المحرك	
02.A Visual Engine Condition	OIL LEAK MISFIRING SHAKING	حالة المحرك النظرى	
02.B Smoke	WHITE BLACK MIX	دخان	
03 Tires and Rims Condition		الاطارات	
03.A Front Tyre	CRACKED DAMAGED EXPIRED	الاطار الامامي	
03.B Rear Tyre	CRACKED DAMAGED EXPIRED	الاطار الخلفي	
O4 Body		جسم المركبة	
04.A Bumper	MISALIGN PORTION CRACK & FADED	دعامية	
04.B Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب	
04.C Fuel Tank	OUTER COVER MISSING	خزان الوقود	

UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECK

VISUAL TEST ONLY

BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION

DEFECT	REMARKS	
	RUSTY & FADED MINOR DENT SCRATCHES	
05 Battery Condition		حالة البطارية
05.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	NOT CHECK	الشاسيه
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
07.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.C Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
07.D Other	INTERIOR CONDITION DIRTY	اخري
07.E Power Window Switch	NOT WORKING	مفتاح النافذه
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.