

Queue Number

2887154

Transaction Date

19 Oct 2026, 17:41:57

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

20417471 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JM7ER193XA*****
Specification	GCC Specification
Make	Mazda
Model	CX-7
Model Year	2010
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED MINOR DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION CRACK	دعامية
01.E Pillars	LEFT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.F Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.H Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.I Vehicle Color	VIOLATE	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY DIRTY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK , REFITTED , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED , REFITTED , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Propeller Shaft	REAR MISSING	ناقل الحركة
06.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06.D Four Wheel Drive	NOT WORKING	الدفع الرباعي
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	DAMAGED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	DAMAGED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY / CENTER CONSOLE BOX PORTION DAMAGED	اخرى
12.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR GETTING FADED	المرايا
12.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
12.D Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT CRACK	لوحة القيادة
12.E Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
12.F Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
12.G Door Panel	PORTION WORN OUT CRACK	لوحة بطانة الباب
12.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12.I Engine Start Button	SWITCH STUCK / SMART KEY MISSING	زر تشغيل المحرك
13 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
13.A Coolant tank	BOTTLE CAP MISSING	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae