

Queue Number 2836422

Transaction Date 05 Oct 2026, 15:45:17

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
40655403 (CC10013) (CC10011)

## Vehicle Details

Chassis Number KNAF24169M\*\*\*\*\*  
 Specification GCC Specification  
 Make Kia  
 Model Cerato  
 Model Year 2021  
 Color Silver  
 Mileage 108314 Km  
 Fuel Type Petrol  
 Transmission Type  
 No. Of Cylinders 4

| Condition | Remarks | الحالة |
|-----------|---------|--------|
|-----------|---------|--------|

| 01 Body | جسم المركبة |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

|              |                                                              |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 01.A Fenders | RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED FRONT RIGHT DENT  | مدكار   |
| 01.B Paint   | BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES | الصبغ   |
| 01.C Doors   | RIGHT SIDE BOTH REPAINTED                                    | أبواب   |
| 01.D Rusty   | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                   | صدأ     |
| 01.E Floor   | UNDER FLOOR PORTION COVERED                                  | الارضية |
| 01.F Bumper  | MISALIGN                                                     | دعامية  |

| 02 Chassis Condition | الشاسي |
|----------------------|--------|
|----------------------|--------|

|              |                                              |         |
|--------------|----------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK | الشاسيه |
|--------------|----------------------------------------------|---------|

| 03 Engine Condition | المحرك |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

|                              |                          |                       |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | OK , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|

| 04 Transmission Condition | الجير |
|---------------------------|-------|
|---------------------------|-------|

|                                |                          |                      |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 04.A Gear Box Visual Condition | OK , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للجير |
| 04.B Road Test                 | NOT CHECKED              | فحص علي الطريق       |

| 05 Tires and Rims Condition | الاطارات |
|-----------------------------|----------|
|-----------------------------|----------|

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 05.A Front Tyre | BOTH SIDE 2022 | الاطار الامامي |
| 05.B Rear Tyre  | BOTH SIDE 2022 | الاطار الخلفي  |

| Condition                               | Remarks                            | الحالة                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>06 Lights</b>                        |                                    | <b>الاضاءة</b>             |
| 06.A Fog light                          | LEFT NOT WORKING                   | كشف الضباب                 |
| <b>07 Suspension System</b>             |                                    | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 07.A Arms                               | ARM BUSHES DRY CRACK               | ازرع                       |
| <b>08 Interior Condition</b>            |                                    | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 08.A Other                              | INTERIOR PARTS MINOR GETTING RUSTY | اخرى                       |
| 08.B AC Condition                       | OK                                 | المكيف                     |
| 08.C Audio                              | SCREEN GETTING FADED               | صوتيات                     |
| 08.D Dash Board                         | EXTRA COVER                        | لوحة القيادة               |
| 08.E Steering Wheel and control buttons | GETTING WORN OUT                   | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 08.F Gear Shifting Lever                | SHIFT LOCK COVER DAMAGED           | ذراع نقل السرعات           |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)