



## TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	15 Sep 2021, 17:23:59
Transaction Number	29997435 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WVWCR7A33EC035559
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Volkswagen
Model	
Model Year	2014
Color	White
Mileage	67036 Km

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		جسم المركبة
01.A Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR COVER	الارضية
01.C Fenders	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.D Doors	REAR RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
<b>02 Chassis Condition</b>		الشاسي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
<b>03 Tires and Rims Condition</b>		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
<b>04 Seats Condition</b>		المقاعد
04.A Other	OK	اخرى
<b>05 Wipers and Arms</b>		المساحات
05.A Other	OK	اخرى
<b>06 Lights</b>		الاضاءة
06.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
06.B Other	OK	اخرى
<b>07 Brake Condition</b>		الفرامل

DEFECT	REMARKS	
07.A Caliber Brake	OK	جهاز الفرامل
<b>08 Interior Condition</b>		<b>الاجزاء الداخلية</b>
08.A Other	OK	اخرى
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Mirror	OK	المرايا

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.