CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906101
Transaction Date	30 Oct 2026, 14:54:25
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	53672531 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JHMGD18824*******
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Jazz
Model Year	2004
Color	Silver
Mileage	340129 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION RUSTY GETTING FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION CRACK PART MISSING	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE DOOR OUTER HANDLE DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT CHASSIS END DENT ,REAR EXTENSION END DENT REPAIRED GETTING RUSTY.	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
06 Wipers and Arms		**المساحات**
06.A Wiper Arm &Blade	REAR MISSING	ازرع المساحات والشفرات
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY	اخري
11.B Mirror	CENTER GETTING FADED	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	MAIN SWITCH PANEL LOOSE FIX BY TAPE	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Audio	STEREO PANEL CRACK	صوتيات
11.F Sun Visor	LEFT SIDE BRACKET DAMAGED	حاجب الشمس
11.G Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11.J Engine Start Button	KEY DAMAGED STUCK IN SWITCH	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae