

Queue Number 2783804

Transaction Date 21 Sep 2026, 16:03:36

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
59320938 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	MNTBC2C96E*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	
Model Year	2014
Color	Blue
Mileage	200407 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Doors	RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION RUST PROOFED, PORTION DENT	الارضية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED RADIATOR SUPPORT BEND	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.G Vehicle Model	TIDA	طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	COVERD, CHECKED VISIBLE AREA ONLY OK	الشاسيه
--------------	--------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
----------------	-------------	----------------

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
-----------------	----------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	RIGHT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Axle	RIGHT SIDE LEAK	اكسلات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIFN OF FLOODED , INTERIOR REFITTED	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Dash Board	PORTION CRACK	لوحة القيادة
10.D Odometer reading	DISPLAY MINOR FADED	قراءة عداد المسافات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae