

Queue Number 2919603

Transaction Date 28 Oct 2026, 16:42:39

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
87357333 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	SAJAA05NXD*****
Specification	GCC Specification
Make	Jaguar
Model	XF
Model Year	2013
Color	Maroon
Mileage	192843 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS FULLY COVERED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION CRACK	دعامية
01.F Windshield	REAR CURTAIN NOT WORKING	زجاج
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	MISALIGN	صندوق
01.I Door Handle & Lock	LEFT SIDE COVER LOCK MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY JERKING	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2021 EXPIRED , RIGHT SIDE 2022	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LEFT SIDE NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNNG LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A AC Condition	OK	المكيف
08.B Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
08.C Dash Board	LEATHER REPLACED	لوحة القيادة
08.D Roof Ceiling	REFITTED , PORTION LOOSE	بطانه السقف
08.E Engine Start Button	SWITCH LOOSE	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae