CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2912726
Transaction Date	27 Oct 2026, 15:59:22
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	33606801 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY25Y4C*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2012
Color	Black
Mileage	132125 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE PORTION DENT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY MINOR DENTS SCRATCHES , PORTION GETTING RUSTY ADED	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN PARTS COVER MISSING	دعامية
01.G Windshield	FULL TINTED / FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Trunk	REFITTED	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	INTAKE PIPE MODIFIED WITH FILTER / INNER COMPARTMENT ELECTRIC WIRE WORN OUT UNSAFE	اخري
03.B Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK ,REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	SIDE COVER PORTION LOOSE	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	EXHAUST SYSTEM MODIFIED	تعديلات
05.B Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , HOUSING BOLT MISSING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07.C Spare Tire &Tools	SPARE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08.C Fog light	MISSING	كشاف الضباب
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED / MIDDLE REFRIGERATOR NOT WORKING	اخري
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Roof Light	REAR MISSING	أنارة السقف
11.D Power Window Switch And Glass	SWITCH PORTION LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Dash Board	WORN OUT MELTED , GLOVE BOX MISALIGN , EXTRA SWITCH FITTING	لوحة القياده
11.F Roof Ceiling	FRONT RIGHT SIDE HANDLE MISSING	بطانه السقف
11.G Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , PORTION CRACK	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**