



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **16 May 2023, 16:28:08**
 Transaction Number **97055367 (CC10010)** Queue Number **716317**



Chassis Number **JTGSX22P7H6188344**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Hiace**
 Model Year **2017**
 Color **White**
 Mileage **524611 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحالة الداخلية
01.A AC Condition	NORMAL COOLING ,REAR TOP GRILL DAMAGE.	المكيف
01.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
02 Lights		الاضاءة
02.A Tail Light	FADED.	الانارة
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK .	حالة الجير النظري
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
04.B Shock Absorber	WEAK ,LEAK .	ممتص الصدمات
04.C Leaf Spring	BUSHES CRACKED .	
05 Body		جسم المركبة
05.A Floor	FLOOR RUNNING BOARD PORTION DENT .	الارضية

DEFECT	REMARKS	
05.B Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
05.C Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
05.D Roof	DENT .,	السقف
05.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
05.F Other	BACK PANEL REPAIRED.	اخرى
05.G Paint	BODY PORTION REPAIRED ,PORTION REPAINTED ,DENTS SCRATCHES ,PORTION FADED ,PORTION RUSTY	الصبغ
05.H Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES.	دعامية
06 Seats Condition		المقاعد
06.A Seat Condition	PORTION DAMAGE.	حالة المقاعد
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 WORN OUT .	الاطار الخلفي
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	OIL LEAK, MISFIRING ,JERKING.	حالة المحرك النظري
08.B Smoke	WHITE SMOKE .	دخان
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS TOP SKIRT REPAIRED.	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.