

Queue Number

2773302

Transaction Date

21 Sep 2026, 16:03:58

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

61694326 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	JNKDA31A04*****
Specification	Imported
Make	Infiniti
Model	I 35
Model Year	2004
Color	White
Mileage	400781 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION CRACK	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE BULK HEAD REPAIRED PORTION RUSTY DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	MISFIRING SHAKING REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT CRACK	حالة المقاعد
---------------------	------------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Other	CUT REWELDED NOISY	اخرى
------------	--------------------	------

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	GEAR FAULTNOT ENGAGED PROPERLY JERKING, REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2022 DRY CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2022 DRY CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطناير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY / CENTER CONSOLE BOX DAMAGED	اخرى
11.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
11.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
11.D Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
11.E Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	WATER EMPTY / CAP DAMAGED	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae