CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2937308
Transaction Date	02 Nov 2026, 14:28:32
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	19847737 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	KL1ZD5ES3K*******
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Malibu
Model Year	2019
Color	Blue
Mileage	53173 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR DNETS SCRATCHES ON BODY , PAINT THICKNESS UP TO HIGH.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	SCRATCHES .	دعامية
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY, RATCHLING NOISY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY.	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024.	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024.	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR SCRATCHES.	حالة الجنوط

Condition	Remarks	الحالة
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Brake Pedal	GETTING HARD.	دواسة الفرامل
06.B Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	MINOR LEAK . .	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.D Gear Shifting Lever	KNOB GETTING WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae