





Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18513515	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 12 NOV 2019 16:26:35	Plate Number	: 7119 EA
Queue Number	: 117666	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTHBE5D29E5007119	Manufacturer/Model	: LEXUS/ISF
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.06 - Steering Wheel Alignment		ميزانية عجلة القيادة
02.10 - Ties Rods, Bushes, Centerlink, Left And Right	STEERING TIE ROD BEND	ربلات ذراع التوجيه
02.11 - Shock Absorbers	FRONT R/S SHOCKS OIL LEAK	مخمد الصدمات
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires	FRONT BOTH SIDE TIRES UNEVEN WEAROUT	الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.05 - Bumpers	FRONT REPLACED	الدعامية
05.07 - Floor	UNDER BODY PORTIONS DENT & COVER DAMAGE,MISSING	الارضية
05.09 - Front And Rear Windshields	FRONT WINDSHIELD REPLACED	الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.08 - Interior Lights	45172 KM.	الانوار الداخلية
06.16 - Engine Condition, Smoke	OIL LEAK	حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others	ENGINE MISFIRING,GEAR IMPROPER SHIFTING	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		يحتاج الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident	FRONT RADIATOR FRAME,BULK HEAD,FENDER FRAME,CRASH BOX REPAIRED	اثر حادث في مقدمة المركبة
09.23 - Air Bag Damaged	ALL CURTAIN AIRBAG DAMAGE	المخدة الهوائية لا تعمل



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18513515	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 12 NOV 2019 16:26:35	Plate Number	: 7119 EA
Queue Number	: 117666	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTHBE5D29E5007119	Manufacturer/Model	: LEXUS/ISF
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED أثر صنيغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.	