

Queue Number

2877812

Transaction Date

17 Oct 2026, 12:14:31

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

99266971 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	1GNDDT13S38*****
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Trailblazer
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	330001 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Trunk	MISALIGN	صندوق
01.F Sign of front accident	BUMPER FRAME , BULK HEAD , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION RUSTY, DENT , MUDDY	الشاسيه
02.B Chassis Number	DOOR POST STICKER FADED , VIN # CHECK ONLY WIND SHEILD & ENGRAVED GETTING RUSTY	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MUDDY OILLY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MUDDY OILLY , MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE DAMAGE	الضوء الخلفي
07.C Fog light	LENS FADED	كشاف الضباب
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGE , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR PORTION LOOSE & SIDE VIEW MIRROR FADED	المرايا
10.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.E Audio	BUTTON FADED	صوتيات
10.F Dash Board	PORTION WORN OUT , GLOVE BOX DAMAGE	لوحة القيادة
10.G Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
10.H Door Panel	PORTION DAMAGE	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae